

Kopie z anop. wyjazd 11. sierpnia
dn. 09 XII 2024 roku
Krales S.

URZĘD GMINY w Mircu

Wpłynęła dn. 2024-12-09 20 r.

Nr 5144.2024

podpis Maśkielwin

Interpelacja 67

Interpelacja z dnia: niedziela, 8 grudnia 2024 13:36

Autor: Jarosław Stompor

p. Zawba
2024-12-09
P

Dzień dobry.

W imieniu mieszkańców ul. Langiewicza zgłaszam problem z ciśnieniem wody użytkowej, o ile problem występował w okresie letnim, obecnie występuje w okresie zimowym, szczególnie widoczne niedomagania występują pod nr domów 19,20,21.

Proszę o przekazanie do PKiW w Starachowicach o zaistniałej niedogodności, celem jej wyeliminowania.

Pozdrawiam.



WÓJT GMINY MIRZEC

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, tel./fax. (41) 271-30-33/ (41) 276-71-90

e-mail: wojt@mirzec.pl, sekretariat@mirzec.pl, www.mirzec.pl

ORG.III.0003.67.2024

Mirzec dn. 10.12.2024r.

Pan Jarosław Stompor
Radny Rady Gminy w Mircu

Dotyczy interpelacji z dnia 8.12.2024r.:

„Dzień dobry.

W imieniu mieszkańców ul. Langiewicza zgłaszam problem z ciśnieniem wody użytkowej, o ile problem występował w okresie letnim, obecnie występuje w okresie zimowym, szczególnie widoczne niedomagania występują pod nr domów 19,10,21.

Proszę o przekazanie do PKiW w Starachowicach o zaistniałej niedogodności, celem jej wyeliminowania.”

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą problemów z niskim ciśnieniem wody na ul. Langiewicza- informuję, że w/w sprawa została pismem z dnia 10.12.2024r. zgłoszona do PWiK Starachowice Sp. z o.o. celem zbadania występującego problemu i podjęcia działań naprawczych.

WÓJT
M. Seweryn
Miroslaw Seweryn

Otrzymują:

1. adresat,

2. a/a.



Starachowice, 7.01.2025r.

12849
TSR/ /2025

Urząd Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

P. Zięta
07.01.2025

**Dotyczy: interpelacji Radnego Rady Gminy w Mircu Pana Jarosława Stompóra
ws niskiego ciśnienia wody**

W odpowiedzi na pismo GK.I.6232.41.2024 dot. zgłoszenia niskiego ciśnienia wody w miejscowości Mirzec ul. Langiewicza na terenie posesji od nr 19 do nr 21, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w Starachowicach informuje, że dokonało kontroli stanu technicznego sieci wodociągowej wraz z dokonaniem pomiaru ciśnienia, które wykazało 4,8 bara. W związku z powyższym ciśnienie w sieci jest prawidłowe i mieści się w zakresie w jakim przedsiębiorstwo powinno dostarczać wodę do mieszkańców tj. min 0,6 bara do 6,0 bara. Przyczyną niskiego ciśnienia wody w tych posesjach jest zbyt duża ilość gospodarstw podłączonych do jednego przyłącza. Nadmieniamy, że zgodę na podłączenie się nowego przyłącza od istniejącego przyłącza wydawali właściciele posesji, na których to majątku i konserwacji znajduje się przedmiotowe przyłącze. Problemy z niskim ciśnieniem wody w tych posesjach trwa już od lat.

Mając na uwadze dobro Odbiorców, PWiK zobowiązuje się w okresie sprzyjających warunków pogodowych – wiosną, wykonać kontrolne wykopy celem sprawdzenia średnicy wykonanego przyłącza i w przypadku ewentualnej konieczności wymiany przyłącza na większą średnicę PWiK może na zlecenie właścicieli posesji dokonać tej wymiany, która spowoduje wzrost ciśnienia w przyłączach.

Z poważaniem

PROKURENT SYNDYKATY

mgr Anna Zeber